

SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1QL (1QL+)
COMFORT 1QXL (1QXL+)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH DVD

СМОТРЕТЬ DVD



EQUALITY















РАВЕНСТВО







EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001	1x	010002	1x	010004	1x
010006	1x	010007	1x	010009	1x
010011	5x	010012	5x	010013	5x
010014	1x	010015	1x	010026	1x
010028	2x	010030	1x	010034	1x

 020003 2x		 020004 2x	 020005 2x	 020006 2x	 020008 2x
 020011 1x	 020012 1x	 020018 4x	 020020 4x	 020034 4x	
 7x 020013 CR			 7x 020013 CL		
 7x 020015 DR			 7x 020015 DL		


030001  3 * 16 30x	030002  3,5 * 16 60x	030003  6,2 * 50 15x	030005  4,2 * 16 28x	030006  2,9 * 13 6x	030007  $\phi 6$ 2x	030008  $\phi 4$ 4x	030009  M4 * 20 4x	030010  $\phi 6$ 4x
030011  $\phi 15$ 15x	030012  $\phi 18$ 7x	030013  L 35 7x	030014  $\phi 15$ h 12 7x	030015  $\phi 8 * 30$ 18x	030016  $\phi 8 * 30$ 10x	030017  $\phi 15$ h 12 10x	030022  M 10 4x	030023  $\phi 10$ 4x







 <p>1x 040001</p>	<p>1x 040002</p> 
	<p>1x 040003</p> 


<p>4x 050001</p> 	<p>2x 050002</p> 	<p>1x 050003</p> 
<p>1x 050004</p> 	<p>1x 050005</p> 	<p>1x S4</p> 
		<p>1x DVD</p> 




COMFORT 1QL+



<p>010018 1x</p>	<p>020001</p> <p>2x</p> 	<p>7x 020019</p> 	<p>4x 020033</p> 
<p>010019 1x</p>			
<p>010020 1x</p>			
<p>030002</p>  <p>3,5 * 16</p> <p>8x</p>	<p>030004</p>  <p>φ5 * 30</p> <p>2x</p>	<p>030005</p>  <p>4,2 * 16</p> <p>28x</p>	





6 040003
040002
040001
2x 030007
6x 030005



7 4x 030006
2x 020004

9 030013
7x

010002

10 7x 030014
7x 030012

8 030015
8x

15 020005
1x
1x 030001

010001


010015

11 030002
4x
020008
1x

14 030002
8x
2x
020018



12 030008 030009
2x 2x
1x 020006

13 020003
1x
3x 030005



010009

040001




16

030005
4X




030010





010009


010001












17

S10











COMFORT 1Q L+

36 **030002**
8x 

4x **020033**




37
3x 
12x 
030005
020019

010018

010020


35 **16x** 
030005

4x 020019


34 **020001**
2x 

2x 
030004




010019




1x 050004




1x 010034




4



+



5

