

SEWING MACHINE TABLE

COMFORT 1QLW (C 1QLW+)

COMFORT 1QXLW (C 1QXLW+)

СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH DVD

СМОТРЕТЬ DVD



EQUALITY














РАВЕНСТВО




EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


010001	1x	010002	1x	010004	1x
010006	1x	010007	1x	010009	1x
010011	3x	010012	3x	010013	3x
010014	1x	010015	1x	010026	1x
010028	1x	010030	1x	010033	1x







 020003 2x	 020004 2x	 020005 2x	 020006 2x	 020008 2x
 020011 1x	 020012 1x	 020018 4x	 020034 4x	
 4x 020013 CR		 4x 020013 CL		
 4x 020015 DR		 4x 020015 DL		

030001  3 * 16 18x	030002  3,5 * 16 48x	030003  6,2 * 50 19x	030005  4,2 * 16 28x	030006  2,9 * 13 6x	030007  $\phi 6$ 2x	030008  $\phi 4$ 4x	030009  M4 * 20 4x	030010  $\phi 6$ 4x
030011  $\phi 15$ 19x	030012  $\phi 18$ 7x	030013  L 35 7x	030014  $\phi 15$ h 12 7x	030015  $\phi 8 * 30$ 14x	030016  $\phi 8 * 30$ 6x	030017  $\phi 15$ h12 6x	030022  M 10 4x	030023  $\phi 10$ 4x



COMFORT 1QXLW+



<p>010018 1x</p> <p>010019 1x</p> <p>010020 1x</p>	<p>020001</p> <p>2x</p> 	<p>7x 020019</p> 	<p>4x 020033</p> 
<p>030002</p>  <p>3,5 * 16</p> <p>8x</p>	<p>030004</p>  <p>φ5 * 30</p> <p>2x</p>	<p>030005</p>  <p>4,2 * 16</p> <p>28x</p>	



2

030003
13X

030011
13X

010014

010030

1

020013 CL
4x

030002
8x

010033

010006

010004

010026

3

4x 030022

4x 030023

4x 020034

4


030003
6X

030011
6X

1

030002
8x

020013 CR
4x




5

040003
040002

040001

2x 030007
6x 030005



6

4x 030006
2x 020004

8

030013
7x

010002

7

030015
8x

9

7x 030014
7x 030012

010001

14

020005
1x 030001
1x

010015

10

030002
4x
020008
1x

13


030002
8x
2x 020018

11

030008 030009
2x 2x
1x 020006



12

020003
1x
3x 030005



010009

040001




15

030005
4X




030010





010001


010009


16



S10








29

6x 030001

3x 020015 DR

030016 **27**

6x



28

6x 030017

29


3x 020015 DL

6x 030001

26

030015

6x



32

1x 050005

030002

4x

31

030001

2x

1x 020015 DR



010028

31


030001




2x

1x 020015 DL






COMFORT 1QXLW+





4



+



5

