

**SEWING MACHINE TABLE**  
**COMFORT 3 (C3L, C3XL)**  
**СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**



# ***SYMBOLS***




***ATTENTION***

***ВНИМАНИЕ***



***ASSEMBLY & ADJUSTMENT***

***СБОРКА РЕГУЛИРОВКА***




***OPERATION***

***ЭКСПЛУАТАЦИЯ***




***STORAGE***

***ХРАНЕНИЕ***




***INDICATING MARK***

***ОБОЗНАЧЕНИЕ***




***SPECIAL OPERATION***

***СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ***




***WATCH DVD***

***СМОТРЕТЬ DVD***



***EQUALITY***

***РАВЕНСТВО***


























***EVEN SURFACE***


***РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ***


010001	1x	010002	1x	010003	1x
010004	1x	010006	1x	010007	1x
010008	1x	010009	1x	010010	1x
010011	2x	010012	2x	010013	2x
010014	1x	010023	1x	010024	1x
010025	1x	010026	1x	010027	1x
010028	1x	010029	1x		

 <p>020001 4x</p>	 <p>020002 2x</p>	 <p>020003 1x</p>	 <p>020004 1x</p>	 <p>020005 1x</p>
 <p>020006 2x</p>	 <p>020008 1x</p>	 <p>020010 1x</p> <p>L 660</p>	 <p>020011 1x</p>	 <p>020012 1x</p>
 <p>1x 020007</p>		 <p>1x 020009</p> <p>L300</p>		
 <p>3x 020013 CR</p>		 <p>3x 020013 CL</p>		
 <p>3x 020015 DR</p>		 <p>3x 020015 DL</p>		
 <p>2x 020016</p>	 <p>2x 020017</p>		 <p>020021 4x</p>	

030001  3 * 16 45x	030002  3,5 * 16 29x	030003  6,2 * 50 20x	030004  $\phi 5 * 30$ 6x	030005  4,2 * 16 25x	030006  2,9 * 13 4x	030007  $\phi 6$ 2x	030008  $\phi 4$ 4x	030009  M4 * 20 4x	030010  $\phi 6$ 4x
030011  $\phi 15$ 20x	030012  $\phi 18$ 13x	030013  L 35 13x	030014  $\phi 15 h 12$ 13x	030015  $\phi 8 * 30$ 14x	030016  $\phi 8 * 30$ 4x	030017  $\phi 15 h 12$ 4x	030020  3,5 * 20 4x	030022  M 10 4x	030023  $\phi 10$ 4x







**11**

4x 030001

2x 020015 DR

030016 **9**

4x

**10**

4x 030017

2x 010012

2x 010013

**11**

2x 020015 DL

4x 030001

2x 010011

**8**

4x 030015

**12**

1x 020015 DL

030001

2x


1x 010028



**14**

4x 030020

2x 020017



**13**

030002

4x

2x 020016

1x 010029

**12**

030001


2x

1x 020015 DR

**15**

1x 020009

10x 030001






**23**

030002  
4x 


020008  
1x 


**22**

030008 030009  
2x  2x 

1x  020006


**21**


1x 

020012  
2x 


030006


**24**

020011  
1x 

4x  030002

**20**

040003  
040002  
040001  
2x  030007


6x  030005


**25**


020003  
1x 


3x  030005


**26**

1x 020010  
22x  030001



















010009

040001




33

030005  
4X




030010





010001

010009



34


S10




**37**



**1x 050003**      **2x 050002**      **4x 030005**



**030005** 



**36**      **4x 050001**

**8x 030005** 